
難易度



組立図






部品表

部品番号·部品名		仕上がり寸法(厚さ×幅×長さ)mm	数量
①側	板	15×150×230	2
②底板	・棚板	15×150×370	2
3背	板	15× 30×400	1

くぎ打ち箇所例

※下記はくぎ打ち箇所の一例です。どう打っ たら効果的か自分で考えて作業しましょう。


①側板 ×2








※特に背板を端に打つ 時は木材が割れない ように下穴を上板だ けでなく下板にもあ けましょう。



材料取り図


※切りしろ,削りしろに 注意しましょう。

杉材 15×150×700



150 1 2 230 370 700

杉材 15×30×700




※ふしをデザインとして使用すると、大変きれいな作品が 作れます。但し, のこぎりびきや, くぎ打ち, かんなけず りのことを考えて、ふしを避けてけがきをしましょう。 参考例は、ふしを避けられるように、長さを100mm余分 にとってあります。材料を見ながら、木取りしましょう。


組立て

※下図は組立て手順の一例です。自分で組みやすい手順を考えて作業しましょう。



















単位:mm